

DS-940DW

Installation du scanner Brother DS-940DW sous LMDE 7

Contexte matériel

- **Distribution** : LMDE 7 (Linux Mint Debian Edition 7)
 - **Scanner** : Brother DS-940DW
-

Procédure d'installation

Étape 1 : Télécharger le pilote

Accéder au site officiel de Brother :

[Brother DS-940DW - Téléchargements](#)

Choisir la version **Linux (deb)** correspondant à l'architecture du système (32 ou 64 bits).

Étape 2 : Installer le paquet

Une fois le fichier `.deb` téléchargé, double-cliquer dessus ou exécuter la commande suivante dans un terminal :

```
sudo dpkg -i nom_du_fichier.deb
```

Si des dépendances manquent, corriger avec :

```
sudo apt-get install -f
```

Étape 3 : Tester le scanner

Brancher et allumer le scanner, puis lancer un logiciel de scan (ex : **Simple Scan**) ou utiliser la commande suivante pour vérifier la détection :

```
scanimage -L
```

Vérifier que le scanner est bien détecté et effectuer un premier scan de test.

Révision #1

Créé 16 mai 2026 10:22:30 par vplur

Mis à jour 16 mai 2026 10:23:05 par vplur